


**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**

- Sokel náter na betón , farba tmavosivá
- Fasáda silikátová omietka , farba biela
- Drevené prvky hobľované + lazúrovací náter odieň mrvý dub
- Dvere plné drevené masívne do ocelevej zárubne , opatrené otváracou uzamykateľnou oceľovou mrežou , náter kováčska čierna
- Okno plastové s izolačným dvojsklom , z exteriéru imitácia dreva farby hrudej , opatrené pevnou oceľovou mrežou , náter kováčska čierna
- Krytina farbený pozinkovaný plech v celých pásoch , farba tmavosivá ( čierna )
- Klampsianske prvky farbený pozinkovaný plech , farba tmavosivá ( čierna )
- Fariebne riešiť totožne s objektom pôdia (SO 01)

**Poznámka**

Úpravu okolia a plôch + zátvárenie a prílo. výsadbu ostatných okrasných kríkov okrem projektovaných drevín (v rámci SO 01 a SO 03), táto PD nerieši, zabezpečí si investor vo vlastnej réžii  
 Pred zahájením výkopových prác je nutné vytyčiť v meste a v okolí výkopu všetky možné podzemné vedenia!

\* Táto projektová dokumentácia je spracovaná v stupni pre vydanie stavebného povolenia (SP), v zriaďnom prípade nenahrádza realizáciu dokumentáciu!  
 \* Táto projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými predpismi, ktoré sú v súčasnosti v platnosti a ktoré sú súčasťou tejto dokumentácie.  
 a kopírovanie je povolené iba na základe súhlasu jej spracovateľa!

 <p>KANCELARIA PRE ARCHITEKTURU,                  KONSTRUKCIE A STATIKU                  Ing. Stanislav Milkovčák a kol.,                  ul. 17. novembra 2888, 022 01 Čadca,                  e-mail: architektura@centrum.sk                  Tel.: 0918 539 982</p>		Projektant:	Ing. Stanislav Milkovčák
		Investor:	obec Klubina
Stupeň:	projekt pre SP	Názov stavby:	VÝSTAVBA AMFITEÁTRA NA KAMENCOCH V KLUBINE
Dátum:	06 / 2019	Stavbný objekt:	SO 02 - Altánok
Profesia:	ARCHITEKTÚRA	Miesto stavby:	Klubina, okres Čadca kat.ú.z. Klubina , (KN 380/21)
Mierka:	1:50		
Obsah výkresu:			č. v.
Altánok - pohľady			2.7