

VÝPIS PRVKOV STRECHY + KLAMPIARSKÉ VÝROBKY

Sklon	30°	Plocha	77 m ²
Krytina	Hliníkový farbený plech v pásach	farba	trnavosivá
Klampiarske výrobky			
Dažďové žlaby	Ø 125 mm	spolu	22 bm
Žabové čelo	Ø 125 mm	spolu	4 ks
Žabový hák	Ø 125 mm	spolu	26 ks
Žabové hrdlo	Ø 125 - 100 mm	spolu	2 ks
Objímka	Ø 100 mm	spolu	4 ks
Dažďové zvodny	Ø 100 mm	spolu	5,2 bm
Koleno 15°	Ø 100 mm	spolu	6 ks
Nasávacie mrežky odvetrania strechy		spolu	22 bm
Vetracie mrežky v štítach		spolu	4 ks
Štítová lemovací lišta		spolu	14,2 bm

Upozornenie :

Plocha krytiny a dĺžky klampiarskych prvkov sú orientačné .

Pred zadanim krytiny do výroby je nutné premerať skutočné rozmery na stavbe !

Pre správnu funkciu strechy je nutné zabezpečiť dostatočné odvetranie podstrešia ako aj strešného plášťa .

Nasávanie vzduchu do strešného plášťa bude zabezpečené priebežnou vetracou mrežkou medzi kontralatami v úrovni za dažďovým žlabom .

Odvetranie strešného plášťa bude zabezpečené odvetrávacími prvkami pod hrebeňom .

Odvetranie podstrešia bude zabezpečené vetracími mrežkami v štítových stenách .

Návrh snehozábran bude upresnený dodávateľom strešnej krytiny v závislosti od jej typu , snehovej oblasti , sklonu strechy a technologického predpisu výrobcu .

Dažďové vody budú odvedené dažďovou kanalizáciou do tratirodnej šachy riešenej v rámci SO 01

Strechu je nutné opraviť bleskozvodom .

Farbene riešiť totožne s objektom pôdia (SO 01)


Poznámka

Úpravu okolia a plôch + zatrávnenie a príp. výsadbu ostatných okrasných kríkov okrem projektovaných drevín (v rámci SO 01 a SO 03), táto PD nerieši
zabezpečí si investor vo vlastnej réžií

Pred zahájením výkopových prác je nutné vyčistiť v mieste a v okolí výkopu všetky možné podzemné vedenia !

* Táto projektová dokumentácia je spracovaná v stupni pre vydanie stavebného povolenia (SP), v žiadnom prípade nenahrádza realizáciu dokumentáciu !

* Táto projektová dokumentácia je výhradným vlastníctvom jej spracovateľa, jej šírenie, editácia a kopírovanie je povolené iba na základe súhlasu jej spracovateľa !

 <p>ARCHEKT A ARCHITEKTURA KANCELÁRIA PRE ARCHITEKTÚRU, KONŠTRUKČNÉ A STAITIKU Ing. Stanislav Mikovčák a kol., ul.17.novembra 2668, 022 01 Čadca, e-mail: architektka@centrum.sk Tel : 0918 539 962</p>		Projektant:	Ing. Stanislav Mikovčák
		Investor:	obec Klubina
Názov stavby :			
VÝSTAVBA AMFITEÁTRA NA KAMENCOCH V KLUBINE			
Stavebný objekt :			
SO 02 - Altánok			
Miesto stavby : Klubina, okres Čadca			
Kat.úz. Klubina , (KN 380/21)			
Profesia :		ARCHITEKTÚRA	
Mierka :		1:50	
Obsah výkresu :		č.v.	
Altánok - strecha		2.4	